

Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Estándar para Plantas de Hormigón Solicitud de Permiso Estándar para Plantas de Hormigón Número de Registro 180799

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Texas Australia Rock Company LLC (CN605822477) ha presentado una solicitud de registro de especialidad permanente planta de hormigón en virtud del Permiso de la Norma de Calidad del Aire para Plantas de Hormigón para el número de registro 180799. La planta de hormigón (RN 112244363) estará ubicado al norte de San Angelo, condado de Tom Green. Las instrucciones para llegar son las siguientes: desde la intersección de la autopista 277 y la FM 2105 Este, conduzca hacia el oeste por la FM 2105 durante 2,32 km y gire al sur por un camino de tierra sin nombre. Recorra 3500 m hasta la entrada del sitio, en el lado oeste de la carretera.

Este registro autorizará a la planta de hormigón a tener una producción máxima de 30 yardas cúbicas por hora de hormigón y a operar hasta 8760 horas al año. Se emitirán partículas por la manipulación de áridos, cemento y cenizas volantes. Las carreteras y las zonas de tráfico se controlarán regarlos para controlar el polvo. El polvo de los acopios se reducirá al mínimo mediante para riego. Para el control del polvo de cemento y cenizas volantes se utilizarán cerramientos y filtros de mangas.