

Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Estándar para Plantas de Hormigón

Solicitud de Permiso Estándar para Plantas de Hormigón Número de Registro 847582

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Granite Construction Company (CN600419063) ha presentado una solicitud de registro de temporal planta de hormigón en virtud del Permiso de la Norma de Calidad del Aire para Plantas de Hormigón para el número de registro 847582. La planta de hormigón (RNPendiente) se ubicará en aproximadamente a 3.4 millas al oeste de la intersección de la Carretera U.S. 80 y la Carretera Estatal 205, Terrell, Kaufman Condado.

Este registro autorizará a la planta de hormigón a tener una producción máxima de 300 yardas cúbicas por hora de hormigón y a operar hasta 8,760 horas al año. Se emitirán partículas por la manipulación de áridos, cemento y cenizas volantes. Las carreteras y las zonas de tráfico se controlarán regándolos para controlar el polvo. El polvo de los acopios se reducirá al mínimo mediante para regándolos. Para el control del polvo de cemento y cenizas volantes se utilizarán cerramientos y filtros de mangas.