Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas
Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 73238

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Oxy USA Inc. (CN600268926) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 73238. El Block 31 Gas Plant (RN100223569) maneja gas producido en el campo petrolífero del Bloque 31. El sitio está ubicado en 1501 FM 1601, Crane, TX 79731-6512. Para llegar al sitio, conduzca 5 millas al norte de Crane por FM 1601. El sitio está ubicado en el condado de Crane.

Esta renovación autorizará la operación continua de una caldera. Con esta solicitud de renovación, Oxy busca consolidar la North Boiler, autorizada por PBR Registration No. 177407. Además, Oxy eliminará de este permiso la Power Boiler No. 102, que no está en funcionamiento. En la solicitud, Oxy detalla los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación, se muestra la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir anualmente en todas las instalaciones.

Los Contaminantes	Emisiones Propuestas (toneladas por año)
VOC	2.30
NO _x	12.65
CO	15.60
SO ₂	5.90
PM/PM ₁₀ /PM _{2.5}	3.20

Las instalaciones que se están renovando continúan siendo controladas mediante el monitoreo del caudal de combustible y las mejores prácticas de combustión.