

**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES
NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS DE TPDES o TLAP**

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES/AGUAS PLUVIALES

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

San Miguel Electric Cooperative, Inc. (CN 600132278) opera la planta eléctrica San Miguel (RN102342961). Una estación de generación eléctrica. La instalación está ubicada en 6200 FM 3387, en Christine, Condado de Atascosa , Texas 78026.

El solicitante solicita la adición de un nuevo emisorio 002.

Se espera que las descargas de la instalación contengan minerales disueltos y niveles bajos de otros parámetros. La purga de la torre de enfriamientos se tratará con varios productos químicos de mantenimiento de la química del agua.

